



FICHE D'ACTION POUR AMELIORER LA QUALITE DE L'AIR INTERIEUR DANS LES E.R.P.



Nous vous prions de trouver ci-dessous le descriptif de votre plan d'action contribuant à une meilleure Qualité de l'Air Intérieur dans les établissements.

CONTEXTE :

Eviter certains comportements ou éviter certains phénomènes à l'intérieur d'un établissement ou à l'intérieur d'une pièce de vie accueillant des enfants est très important pour améliorer la Qualité de l'Air Intérieur pour le bien-être de ceux-ci..

DESCRIPTION DE L'ACTION

- Retirer des salles de classe les revêtements textiles tels que tapis, moquettes, rideaux
- Laver les rideaux antifeu en fibre Trevica CS et PES seulement

CONSEILS

- Devant la recrudescence des allergies (poussières, acariens, pollens...), il est nécessaire d'assurer une meilleure hygiène des rideaux en milieu scolaire. Il est conseillé de faire appel à une société spécialisée dans le l'entretien des rideaux classés au feu M1 permanent.
- Depuis le 21 novembre 2002, un arrêté européen permet aux industriels d'utiliser les Euro classes (B s1 d0 ou B s1 d1), pour obtenir le classement CE qui correspond au classement NF : M1. Pour tous les établissements recevant du public, il faut donc s'équiper de rideaux classés au feu M1. Le lavage est possible seulement pour les rideaux en fibre Trevira CS et PES, sans perte du classement au feu M1 permanent.

LES REVETEMENTS TEXTILES



UNE
DOCUMENTATION
DU CABINET
TRANSITIA

**FICHE D'ACTION POUR AMELIORER LA
QUALITE DE L'AIR INTERIEUR DANS LES E.R.P.**

**LES REVETEMENTS
TEXTILES**

IMPACT SANTE

Les revêtements textiles retiennent des poussières, acariens, pollens... Le contact des muqueuses des yeux, du nez, de la bouche et de la gorge avec ce type d'allergènes déclenche des symptômes typiques d'un rhume allergique, d'une conjonctivite allergique ou d'inflammation des voies respiratoires.